

PI单号 PI No.	品名编号 Item Code	PTN型号 PTN Model	客户型号 Customer Model	品牌 Brand	数量 Qty	下单日期 Order Date	需求日期 Required Date	已交货数量 Delivered Qty	未清数量 Open Qty	行状态 Line Status	报废数量 Scrapped Qty
PR24US-APO060401	CMT00243U13	TPUH451T	EXT-HDBTKVM3TX	原标准 Original Standard	83	2025/2/28	2025/5/21	73	0	已结算 Settled	10
PR24US-APO060401	CMR00243U13	TPUH451R	EXT-HDBTKVM3RX	原标准 Original Standard	88	2025/2/28	2025/5/21	87	0	已结算 Settled	1

出库日期 Delivery Date	订单PI号 Order PI No.	产品编码 Product Code	客户型号 Customer Model	PTN型号 PTN Model	单位 Unit	出库数量 Delivery Qty	特殊备注 Special Remarks
2025/3/21	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	台 pcs	3	
2025/3/21	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	台 pcs	3	
2025/4/8	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	台 pcs	55	详见<测试记录> See <Test Records 测试记录>
2025/4/8	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	台 pcs	64	详见<测试记录> See <Test Records 测试记录>
2025/4/23	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	台 pcs	29	非公司产品原机返回 Non-company product, returned as-is
2025/4/23	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	台 pcs	6	非公司产品原机返回 Non-company product, returned as-is

测试日期 Test Date	序号 No.	PI单号 PI No.	产品品号 Product Code	客户型号 Customer Model	产品型号 Product Model	数量 Qty	单位 Unit	条码信息 Barcode / SN	故障描述 Fault Description	测试员 Tester	测试结果 Test Result	部门 Department
2025/3/20	1	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R052923D0131	LINK灯闪, HDCP灯不亮 LINK light flashing, HDCP light off	牛可可	OK	外销 Export Sales
	2	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3100223C0151	LINK灯闪, HDCP灯不亮 LINK light flashing, HDCP light off	牛可可	OK	外销 Export Sales
	3	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R052923D0021	LINK灯闪, HDCP灯不亮 LINK light flashing, HDCP light off	牛可可	OK	外销 Export Sales
	1	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3T102822D0099	有时不出图, 需要重新上电 No video output intermittently; power cycle required	牛可可	OK	外销 Export Sales
	2	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX122322D0200	有时不出图, 需要重新上电 No video output intermittently; power cycle required	牛可可	OK	外销 Export Sales
	3	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX052923D0056	LINK灯闪, HDCP灯不亮 LINK light flashing, HDCP light off	牛可可	OK	外销 Export Sales
2025/3/25	1	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R091321C0048	无法上电 Cannot power on	牛可可	OK	外销 Export Sales
	2	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R070521A0077	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	3	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R070521A0009	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	4	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R102822D0033	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	5	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R052923D0080	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	6	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R052923D0097	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	7	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R102822D0022	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	8	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R102822D0140	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	9	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R091321C0029	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	10	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R052923D0081	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	11	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R052923D0096	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	12	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R102822D0097	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	13	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R122721C0038	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	14	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R052923D0073	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	15	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R122721C0075	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	16	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R052923D0084	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	17	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R052923D0144	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	18	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R052923D0085	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	19	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R122721C0099	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	20	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R070521A0070	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	21	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R052923D0014	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	22	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R091321C0100	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	23	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R102822D0064	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	24	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R052923D0126	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	25	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R091321C0019	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	26	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R070521A0004	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	27	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R052923D0004	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	28	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R052923D0110	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	29	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R052923D0132	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	30	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R070521A0097	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	31	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R052923D0089	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	32	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R052923D0065	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	33	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R122721C0066	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	34	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R091321C0078	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	35	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R102822D0103	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	36	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R102822D0112	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	37	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R102822D0015	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	38	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R052923D0140	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	39	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R052923D0036	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	40	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R102822D0005	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	41	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R070521A0050	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	42	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R102822D0129	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales

测试日期 Test Date	序号 No.	PI单号 PI No.	产品品号 Product Code	客户型号 Customer Model	产品型号 Product Model	数量 Qty	单位 Unit	条码信息 Barcode / SN	故障描述 Fault Description	测试员 Tester	测试结果 Test Result	部门 Department
	43	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R052923D0012	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	44	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R122721C0050	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	45	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R102822D0109	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	46	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R070521A0056	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	47	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R122721C0089	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	48	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R102822D0031	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	49	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R102822D0038	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	50	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R052923D0059	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	51	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R052923D0143	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	52	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R052923D0009	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	53	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R091321C0079	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	54	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R052923D0062	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	55	PR24US-APO060401	CMR00243U13	EXT-HDBTKVM3RX	TPUH451R	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3R070521A0085	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
2025/3/24	1	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX101222D0129	LINK灯闪， HDCP灯不亮 LINK light flashing, HDCP light off	牛可可	OK	外销 Export Sales
	2	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX122721C0054	电源灯以及HDCP灯不亮 Power light and HDCP light off	牛可可	OK	外销 Export Sales
	3	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX091321C0007	电源灯以及HDCP灯不亮 Power light and HDCP light off	牛可可	OK	外销 Export Sales
	4	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX070521A0015	HDMI端口故障 HDMI port failure	牛可可	OK	外销 Export Sales
	5	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX052121C0069	有时不出图，需要重新上电 No video output intermittently; power cycle required	牛可可	OK	外销 Export Sales
	6	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX102822D0085	有时不出图，需要重新上电 No video output intermittently; power cycle required	牛可可	OK	外销 Export Sales
	7	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX102822D0112	除了电源指示灯，其他灯都不亮 All indicator lights off except the power LED	牛可可	OK	外销 Export Sales
	8	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX070521A0050	LINK灯闪， HDCP灯不亮 LINK light flashing, HDCP light off	牛可可	OK	外销 Export Sales
	9	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX102822D0129	有时不出图，需要重新上电 No video output intermittently; power cycle required	牛可可	OK	外销 Export Sales
	10	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX052121C0230	HDCP灯不亮 HDCP light off	牛可可	OK	外销 Export Sales
	11	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX070521A0017	LINK灯闪， HDCP灯不亮 LINK light flashing, HDCP light off	牛可可	OK	外销 Export Sales
	12	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX122322D0124	有时不出图，需要重新上电 No video output intermittently; power cycle required	牛可可	OK	外销 Export Sales
	13	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX051021C0366	有时不出图，需要重新上电 No video output intermittently; power cycle required	牛可可	OK	外销 Export Sales
	14	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX051021C0429	有时不出图，需要重新上电 No video output intermittently; power cycle required	牛可可	OK	外销 Export Sales
	15	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX051021C0032	无法上电 Cannot power on	牛可可	OK	外销 Export Sales
	16	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX051021C0276	无法上电 Cannot power on	牛可可	OK	外销 Export Sales
	17	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX051021C018	HDMI端口故障 HDMI port failure	牛可可	OK	外销 Export Sales
	18	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX122322D0073	除了电源灯亮，其他灯都不亮 All lights off except the power light	牛可可	OK	外销 Export Sales
	19	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX122322D0179	LINK灯闪， HDCP灯不亮 LINK light flashing, HDCP light off	牛可可	OK	外销 Export Sales
	20	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX102822D0012	LINK灯闪， HDCP灯不亮 LINK light flashing, HDCP light off	牛可可	OK	外销 Export Sales
	21	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX041423D0182	LINK灯闪， HDCP灯不亮 LINK light flashing, HDCP light off	牛可可	OK	外销 Export Sales
	22	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX052121C0160	LINK灯闪， HDCP灯不亮 LINK light flashing, HDCP light off	牛可可	OK	外销 Export Sales
	23	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX101222D0103	LINK灯闪， HDCP灯不亮 LINK light flashing, HDCP light off	牛可可	OK	外销 Export Sales
	24	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX051021C0260	HDMI端口故障 HDMI port failure	牛可可	OK	外销 Export Sales
	25	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX052923D0118	电源灯， link灯以及HDCP灯不亮 Power, LINK and HDCP lights off	牛可可	OK	外销 Export Sales
	26	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX052121C0223	电源灯， link灯以及HDCP灯不亮 Power, LINK and HDCP lights off	牛可可	OK	外销 Export Sales
	27	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX070521A0096	有时不出图，需要重新上电 No video output intermittently; power cycle required	牛可可	OK	外销 Export Sales
	28	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX102822D0044	HDCP灯不亮 HDCP light off	牛可可	OK	外销 Export Sales
	29	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX052121C0264	LINK灯闪， HDCP灯不亮 LINK light flashing, HDCP light off	牛可可	OK	外销 Export Sales
	30	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX052121C0038	LINK灯闪， HDCP灯不亮 LINK light flashing, HDCP light off	牛可可	OK	外销 Export Sales
	31	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX052121C0122	LINK灯闪， HDCP灯不亮 LINK light flashing, HDCP light off	牛可可	OK	外销 Export Sales
	32	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX102822D0086	电源灯以及HDCP灯不亮 Power light and HDCP light off	牛可可	OK	外销 Export Sales
	33	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX122721C0004	电源灯以及HDCP灯不亮 Power light and HDCP light off	牛可可	OK	外销 Export Sales

测试日期 Test Date	序号 No.	PI单号 PI No.	产品品号 Product Code	客户型号 Customer Model	产品型号 Product Model	数量 Qty	单位 Unit	条码信息 Barcode / SN	故障描述 Fault Description	测试员 Tester	测试结果 Test Result	部门 Department
	34	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3T102822D0066	电源灯以及HDCP灯不亮 Power light and HDCP light off	牛可可	OK	外销 Export Sales
	35	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX052923D0083	电源灯以及HDCP灯不亮 Power light and HDCP light off	牛可可	OK	外销 Export Sales
	36	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX102822D0052	电源灯以及HDCP灯不亮 Power light and HDCP light off	牛可可	OK	外销 Export Sales
	37	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3T070521A0051	有时不出图，需要重新上电 No video output intermittently; power cycle required	牛可可	OK	外销 Export Sales
	38	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3T091321C0079	电源灯以及HDCP灯不亮 Power light and HDCP light off	牛可可	OK	外销 Export Sales
	39	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3T122721C0089	电源灯以及HDCP灯不亮 Power light and HDCP light off	牛可可	OK	外销 Export Sales
	40	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX101222D0143	无法上电 Cannot power on	牛可可	OK	外销 Export Sales
	41	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3T102822D0014	LINK灯闪，HDCP灯不亮 LINK light flashing, HDCP light off	牛可可	OK	外销 Export Sales
	42	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3T091321C0071	有时不出图，需要重新上电 No video output intermittently; power cycle required	牛可可	OK	外销 Export Sales
	43	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX091321C0005	LINK灯闪，HDCP灯不亮 LINK light flashing, HDCP light off	牛可可	OK	外销 Export Sales
	44	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3T091321C0029	LINK灯闪，HDCP灯不亮 LINK light flashing, HDCP light off	牛可可	OK	外销 Export Sales
	45	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3T122721C0014	LINK灯闪，HDCP灯不亮 LINK light flashing, HDCP light off	牛可可	OK	外销 Export Sales
	46	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3T091321C0088	电源灯以及HDCP灯不亮 Power light and HDCP light off	牛可可	OK	外销 Export Sales
	47	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX12232D0178	有时不出图，需要重新上电 No video output intermittently; power cycle required	牛可可	OK	外销 Export Sales
	48	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3T070521A0089	电源灯以及HDCP灯不亮 Power light and HDCP light off	牛可可	OK	外销 Export Sales
	49	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX051021C0445	LINK灯闪，HDCP灯不亮 LINK light flashing, HDCP light off	牛可可	OK	外销 Export Sales
	50	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX101222D0008	LINK灯闪，HDCP灯不亮 LINK light flashing, HDCP light off	牛可可	OK	外销 Export Sales
	51	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX051021C0413	HDCP灯不亮 HDCP light off	牛可可	OK	外销 Export Sales
	52	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX051021C0047	有时不出图，需要重新上电 No video output intermittently; power cycle required	牛可可	OK	外销 Export Sales
	53	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX051021C0420	有时不出图，需要重新上电 No video output intermittently; power cycle required	牛可可	OK	外销 Export Sales
	54	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX051021C0093	有时不出图，需要重新上电 No video output intermittently; power cycle required	牛可可	OK	外销 Export Sales
	55	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3T070521A0097	HDMI端口故障 HDMI port failure	牛可可	OK	外销 Export Sales
	56	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX052121C0098	LINK灯闪，HDCP灯不亮 LINK light flashing, HDCP light off	牛可可	OK	外销 Export Sales
	57	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX052923D0017	除了电源指示灯，其它指示灯都不亮 All indicator lights off except the power LED	牛可可	OK	外销 Export Sales
	58	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX051021C0269	有时不出图，需要重新上电 No video output intermittently; power cycle required	牛可可	OK	外销 Export Sales
	59	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX051021C0335	内部元器件脱落，HDMI端口故障 Internal component detached; HDMI port failure	牛可可	OK	外销 Export Sales
	60	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX051021C0016	电源灯以及HDCP灯不亮 Power light and HDCP light off	牛可可	OK	外销 Export Sales
	61	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3TX052121C0167	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	62	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3T070521A0008	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	63	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3T052923D0134	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales
	64	PR24US-APO060401	CMT00243U13	EXT-HDBTKVM3TX	TPUH451T	1	台 pcs	EXT-HDBTKVM3T122721C0046	未描述故障 Fault not described	牛可可	OK	外销 Export Sales

无法维修报废序列号
Unrepairable - Scrapped Serial Numbers

序号 No.	EXT-HDBTKVM3T	EXT-HDBTKVM3R
1	EXT-HDBTKVM3TX041423D0084	EXT-HDBTKVM3R070521A0042
2	EXT-HDBTKVM3T070521A0019	
3	EXT-HDBTKVM3TX052121C0088	
4	EXT-HDBTKVM3TX091321C0060	
5	EXT-HDBTKVM3TX122322D0116	
6	EXT-HDBTKVM3T052923D0090	
7	EXT-HDBTKVM3T102822D0148	
8	EXT-HDBTKVM3TX051021C0254	
9	EXT-HDBTKVM3TX051021C0018	
10	EXT-HDBTKVM3TX102822D0148	